

ANALISI ISTRUTTORIA SCHEDE TECNICHE MIBACT INVIATE IL 19.11.2020

(con evidenza)

Con nota prot. n. 907 del 19.11.2020, il Segretariato Regionale dell'Abruzzo ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1_ALL 1 A - Piano interventi triennio 2020-2022
- 1_ALL 1 B - Attestazione coerenza PDR
- 1_ALL 1 C - Attestazione capacità stazione appaltante
- 1_ALL.1_RELAZIONE_PIANO_ANNUALE_2020
- 2_ALL 2_RELAZIONE stato avanzamento cantieri CIPE 112
- 2_ALL 2A_CIPE 112_ tabella cantieri
- Schede tecniche degli interventi del secondo piano annuale.

A seguito dell'istruttoria formale delle schede tecniche trasmesse e relativi allegati, si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. **Teatro comunale – L'Aquila**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno;
2. **Chiesa Sant'Agostino – L'Aquila**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno; manca compilazione campo "nuovo intervento" nella scheda tecnica;
3. **Chiesa di S. Giovanni Evangelista - S. Eusanio Forconese**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno (non sono compilati prospetti A5 – A13); manca compilazione campo "nuovo intervento" nella scheda tecnica; non è chiaro l'importo complessivo dell'intervento, in quanto sembrerebbe una richiesta di rimodulazione delle risorse stanziata con la delibera CIPE 135/2012;
4. **Chiesa di S. Salvatore - Navelli**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno (non sono compilati prospetti A5 – A13); **nelle finalità delle risorse richieste viene indicato progettazione per il 2021 (II) ed esecuzione per il 2022 (III), invece si richiede tutto l'importo per il 2020 (I);**
5. **Chiesa di S. Lucia - Villa Santa Lucia degli Abruzzi**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno (non sono compilati prospetti A5 – A13); manca l'indicazione tra le risorse assegnate di fondi derivanti da 8 x mille;
6. **Chiesa di Sant'Andrea – Crognaleto**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno;
7. **Chiesa di S. Flaviano - Capitignano**: manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno (non sono compilati prospetti A5 – A13) ed elaborati grafici; il campo relativo alla Centrale di committenza nella scheda tecnica non è stato compilato;
8. **Chiesa di Santa Caterina – L'Aquila**: elaborati grafici carenti; manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno (non sono compilati campi A5 – A13); **non è chiara la denominazione del bene (nella scheda MIBACT è riportato Santa Caterina, nel file Excel Santa Caterina D'Alessandria, nella scheda rilievo danno Santa Caterina da Siena, nella delibera CIPE 77/2015 D'Alessandria);**

9. **Cattedrale di S. Massimo e Museo - Penne:** la relazione sul nesso di causalità (non è riportata la data) è stata redatta da un tecnico esterno, non è presente, quindi, la scheda rilievo del danno come da modello;
10. **Chiesa di Sant'Angelo – Celano:** la somma per progettazione è pari a € 26.000 di cui alla delibera CIPE 112/2017 (> 10% dell'importo complessivo dell'intervento pari a € 250.000); verificare perché dichiarano che è un nuovo intervento pur risultando un provvedimento di assegnazione risorse nella CIPE 112/2017 per progettazione;
11. **Chiesa di S. Marco - L'Aquila:** nella scheda viene indicata un'assegnazione della delibera CIPE 48/2018, ma dal monitoraggio non risulta tale finanziamento; manca compilazione campo "nuovo intervento" nella scheda tecnica; mancano elaborati grafici;
12. **Chiesa di S. Francesco alla Scala o al Corso - Chieti:** non è stato compilato il campo "ENTE PROPRIETARIO" nella scheda tecnica;
13. **Chiesa di S. Maria del Carmine - L'Aquila:** nella scheda trasmessa viene riportato solo il finanziamento di € 340.000 della delibera CIPE n.43/2012. Dal monitoraggio risulta un finanziamento con delibera CIPE 135/2012 di 800.000,00€ e uno con delibera CIPE 112/2012 di 1.000.000,00€, pari a 1.800.000,00€ richiesto per il secondo piano annuale; non è compilato il campo A13 della scheda rilievo danno;
14. **Chiesa di S. Paolo Apostolo - L'Aquila:** nella scheda tecnica viene dichiarato "scheda N. 278 del 17/04/2009 - INAGIBILE", ma la scheda rilievo danno riporta l'esito "AGIBILE CON PROVVEDIMENTI (chiarire); l'importo complessivo dell'intervento non è pari alla somma della progettazione e dell'esecuzione lavori. Refusi anche negli importi indicati nelle risorse assegnate e da assegnare.
15. **Castello Cinquecentesco - L'Aquila:** nella scheda tecnica non è compilato il campo "nuovo intervento"; la relazione sul nesso di causalità (non è riportata la data) con il sisma 2009 è stata redatta da un tecnico esterno, non è presente, quindi, la scheda rilievo del danno come da modello;
16. **Chiesa di S. Maria della Misericordia - L'Aquila:** nella scheda tecnica viene riportato, tra i finanziamenti precedenti, CIPE 43/2012 (€1.530.600,00) + CIPE 135/2012 (€500.000,00), invece nel monitoraggio le CIPE di riferimento risultano invertite; mancano elaborati grafici e non è stato compilato il campo A13 della scheda rilievo danno;
17. **Chiesa Santa Maria di Roio – L'Aquila:** mancano elaborati grafici nella scheda rilievo danno;
18. **Chiesa di S. Maria a Graiano - Fontecchio:** la chiesa risulta in stato di rudere; non è chiaro se fosse un rudere anche prima del sisma;
19. **Chiesa della Madonna della Libera - Pratola Peligna:** non è chiaro l'importo totale dell'intervento; Il primo finanziamento di 800.000,00€ (CIPE n. 77/2015) dal monitoraggio risulta in COLLAUDO. Non è chiara la motivazione della richiesta di un ulteriore milione di euro (chiarire in relazione lo stato d'attuazione);
20. **Chiesa di San Pietro Celestino – San Pio delle Camere:** chiarire in relazione lo stato di attuazione con la motivazione delle precedenti assegnazioni di risorse con OPCM 3820/2009, dal monitoraggio risulta un importo finanziato pari a € 800.000 per fase di progettazione a fronte di un importo finanziato e richiesto pari a € 1.400.000 per esecuzione lavori di cui alla scheda tecnica;
21. **Chiesa di San Quinziano – L'Aquila:** verificare perché dichiarano che è un nuovo intervento pur risultando un provvedimento di assegnazione risorse nella CIPE 112/2017 per progettazione;

22. **Chiesa di S. Giovanni ad Insulam - Isola del Gran Sasso:** nel monitoraggio non è presente il CUP riferito al finanziamento per la progettazione di 110.000,00€ (CIPE n. 112/2017); chiarire in relazione lo stato di avanzamento della progettazione per poter richiedere il finanziamento per l'esecuzione dei lavori;
23. **Chiesa di S. Giusta - L'Aquila:** vengono richiesti 500.000,00€ con questo piano per la progettazione, ma, quest'ultima, è stata già finanziata con il precedente piano annuale (CIPE 112-2017); la scheda rilievo danno non è firmata;
24. **Chiesa di S. Martino e Oratorio di S. Giuseppe - Prata D'Ansidonia:** l'importo complessivo non tiene conto della messa in sicurezza (61.014,00€ con OPCM 3820-2009) indicata tra le risorse già assegnate;
25. **Chiesa Madonna dei Raccomandati - S. Demetrio Né Vestini:** la richiesta pari a € 1.800.000,00 è riferita al finanziamento per l'esecuzione dei lavori da eseguire in un'annualità successiva, pertanto, tale intervento non può essere inserito in questo piano annuale; manca compilazione della sezione A13 della scheda di rilievo danno e la stessa non è firmata; verificare perché dichiarano che è un nuovo intervento pur risultando un provvedimento di assegnazione risorse nella CIPE 112/2017 per progettazione;
26. **Chiesa di Sant'Eusanio Martire – Sant'Eusanio Forconese:** manca datazione del bene nella scheda rilievo del danno (non sono compilati prospetti A5 – A13); chiarire lo stato d'attuazione in merito alle precedenti risorse assegnate con 8x1000 per intervento chiuso;
27. **Chiesa Annunciazione del Signore – Penne:** chiarire lo stato d'attuazione in merito alle precedenti risorse assegnate con OPCM 3820/2009 per intervento chiuso;
28. **Chiesa di San Giovanni Battista ed Evangelista – Castelvechio Subacqueo:** chiarire lo stato d'attuazione in merito alle precedenti risorse assegnate con OPCM 3820/2009 per intervento chiuso;
29. **Chiesa di San Valentino – Scoppito:** manca data nella scheda tecnica;
30. **Chiesa di San Rocco – Pratola Peligna:** il prospetto A13 della scheda rilievo danno non è compilato; non è indicato con quali fondi è avvenuta la progettazione;
31. **Oratorio di Santa Maria di Loreto – Sulmona:** manca datazione del bene e non è compilato il prospetto A13 nella scheda rilievo del danno;
32. **Chiesa di San Nicola d'Anza – L'Aquila:** non è stata compilata la scheda rilievo danno perché l'edificio è stato oggetto di immediata messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco (di cui non è presente nessun verbale), come dichiarato nella scheda tecnica;
33. **Chiesa di Santa Maria del Ponte di Bagno o Santa Caterina – L'Aquila fraz. Pianola:** la scheda tecnica non è sottoscritta e la voce "categoria di intervento" non è compilata, mancano datazione del bene ed elaborati grafici nella scheda rilievo danno;
34. **Chiesa di Santa Maria Assunta – Fossa:** i prospetti A5 e A13 della scheda rilievo danno non sono compilati e non è firmata da tutti componenti della squadra indicati; la chiesa fa parte di un aggregato ma è stata stralciata dalla parte privata;
35. **Chiesa di Santa Maria in Panthanis – Montereale:** non è riportata la datazione del bene; nel cronoprogramma la gara per l'esecuzione dei lavori è prevista nella prima annualità ma l'assegnazione delle relative risorse è nella seconda annualità;
36. **Chiesa di San Pietro Apostolo – Colledara:** non è riportata la datazione del bene nella scheda rilievo danno; nel cronoprogramma la gara per l'esecuzione dei lavori è prevista nella prima annualità ma l'assegnazione delle relative risorse è nella seconda annualità;

37. **Chiesa di San Michele Antico – Villa Sant’Angelo:** non è compilato il prospetto A13 della scheda rilievo danno;
38. **Chiesa di San Demetrio Martire – San Demetrio né Vestini:** non è compilato il prospetto A13 della scheda rilievo danno;
39. **Chiesa della SS. Annunziata – San Demetrio né Vestini:** non è compilato il prospetto A13 della scheda rilievo danno e non riporta la firma dei componenti della squadra;
40. **Chiesa di San Giacomo Apostolo – Scoppito:** non è indicata la datazione del bene nella scheda rilievo danno;
41. **Chiesa di Santa Maria della Pietà – Montereale:** descritti danni sia a seguito del sisma 2009 che 2016 ma la scheda datata 12/09/2016, nella sezione danno, fa riferimento solo al sisma del 2009; inserita in un aggregato edilizio privato;
42. **Chiesa di San Bartolomeo – Carpineto della Nora:** verificare nesso di causalità con il sisma 2009 perché nella scheda rilievo danno il bene viene dichiarato agibile non evidenziando danni collegati al sisma del 2009;
43. **Chiesa di Beata Cristina – Lucoli:** nella scheda rilievo danno non è riportata la datazione del bene, la sezione A13 è incompleta e non ci sono le firme di tutti i componenti della squadra;
44. **Chiesa di SS. Trinità – Introdacqua:** si evidenzia che l’esito sulla scheda di rilevamento danni è "AGIBILE". E' stata trasmessa, quindi, relazione a firma di un tecnico relativa al nesso di causalità col sisma 2009;
45. **Chiesa di San Carlo Borromeo – Villa Santa Lucia degli Abruzzi:** nella scheda tecnica non è indicato il nome e il ruolo di chi firma, manca compilazione campo “nuovo intervento”; la sezione A13 della scheda rilievo danni non è compilata; si evidenzia che la chiesa è finanziata anche con fondi 8 per mille per € 250.000 a fronte di un intervento totale pari a € 370.000;
46. **Chiesa della Madonna del Ruvo – Santo Stefano di Sessanio:** la scheda tecnica non è firmata e non è indicato il nome e il ruolo di chi firma; manca datazione del bene e la sezione A13 della scheda rilievo danni non è compilata; si evidenzia che la chiesa è finanziata per € 316.513,31 con fondi 8 x mille;
47. **Basilica di Collemaggio: L’Aquila:** nella scheda tecnica manca compilazione campo “nuovo intervento” e non è indicato il nome e il ruolo di chi firma; refuso nell’indicazione dell’importo totale dell’intervento. Manca scheda rilievo danno;
48. **Chiesa di Santa Maria della Consolazione – Barisciano:** non ci sono elaborati grafici nella scheda rilievo danni; verificare livello progettazione “perizia”;
49. **Chiesa di Sant’Antonio – S. Valentino in Abruzzo Citeriore:** chiarire lo stato d’attuazione in merito alle precedenti risorse assegnate con OPCM 3820/2009 per intervento chiuso;
50. **Chiesa di S. Maria della Neve – Montereale:** non è compilata la sezione A13 della scheda rilievo danno; nella sezione importo complessivo le cifre sono errate: nella sezione "Risorse disponibili" sono inseriti i dati relativi a precedenti interventi chiusi e finanziati con CIPE 43/2012;
51. **Chiesa di Santa Maria del Carmine – Pescina:** non è compilata la sezione A13 della scheda rilievo danno; nella sezione importo complessivo le cifre sono errate: nella sezione "Risorse disponibili" sono inseriti i dati relativi a precedenti interventi chiusi e finanziati con OPCM 3820/2009;
52. **Chiesa di Sant’Antonio – Nocciano:** nella sezione importo complessivo le cifre sono errate: nella sezione "Risorse disponibili" sono inseriti i dati relativi a precedenti interventi finanziati con fondi CEI per progettazione;

53. **Chiesa di San Nicola – L'Aquila fraz. Arischia:** mancano firme della squadra tecnica sulla scheda rilievo danno;
54. **Seminario Diocesano – Chieti:** manca scheda rilievo danno, è presente agli atti relazione di nesso di causalità con il sisma 2009 firmata da un tecnico esterno e datata 29/07/2020;
55. **Oratorio dei Filippini/Chiesa evangelica – L'Aquila:** mancano elaborati grafici; la chiesa è in aggregato misto pubblico - privato, di proprietà della Chiesa evangelica (da chiarire);
56. **Chiesa di San Domenico – Popoli:** non è compilata la sezione A13 della scheda rilievo danno;
57. **Chiesa Santa Maria delle Vicenne – Villa Santa Lucia degli Abruzzi:** nella scheda tecnica non si evince nome e ruolo di chi la sottoscrive; la sezione A5 e A13 della scheda rilievo danno non sono compilate; mancano elaborati grafici;
58. **Chiesa di Sant'Eugenia – L'Aquila fraz. Collefracido:** non è indicata datazione del bene; mancano elaborati grafici e non sono riportate le firme della squadra nella scheda rilievo danno;
59. **Cappella della Madonna del Buon Consiglio – L'Aquila fraz. Collefracido:** non è indicata datazione del bene; mancano elaborati grafici e non sono riportate le firme della squadra nella scheda rilievo danno;
60. **Chiesa della Madonna delle Grazie – L'Aquila fraz. Pagliare:** non è indicata datazione del bene e mancano elaborati grafici nella scheda rilievo danno;
61. **Chiesa di Santa Scolastica – L'Aquila fraz. Roio:** non è indicata datazione del bene nella scheda rilievo danno;
62. **Chiesa di Santa Maria della Neve – L'Aquila fraz. Roio:** relazione (non datata) agli atti a firma di un funzionario di zona SABAP su danno sisma 2009; manca scheda rilievo danno;
63. **Chiesa di SS. Concezione o Santa Maria Assunta – Cagnano Amiterno:** presenti agli atti due schede rilievo danno: quella datata 20/04/2009 riporta la Chiesa di Santa Maria Assunta come agibile con provvedimenti, quella datata 31/05/2010 riporta la Chiesa Immacolata Concezione come inagibile (chiarire);
64. **Chiesa di Sant'Antonio Abate – Calascio:** non si evince CUP, non risulta monitorata la somma per progettazione di cui alla delibera CIPE 112/2017;
65. **Chiesa della Lauretana – L'Aquila:** non chiedono somme per progettazione;
66. **Chiesa di San Paolo di Barete – L'Aquila:** nella scheda tecnica non è indicato il livello di progettazione; nella scheda di rilievo danno non è indicata la datazione del bene;
67. **Chiesa di San Benedetto – L'Aquila fraz. Arischia:** nella scheda rilievo danno non è indicata la datazione del bene, non è compilata la sezione A13, gli elaborati grafici sono illeggibili, non sono presenti le firme della squadra tecnica;
68. **Chiesa di San Pietro – L'Aquila fraz. Coppito:** l'importo totale dell'intervento indicato nella scheda tecnica non tiene conto di € 274.650,00 OPCM 3820/2009;
69. **Chiesa di San Pietro Apostolo – Montebello di Bertona:** non chiedono somme per progettazione.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA SETTORE III – Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Secondo Piano annuale

Attestazione di validità schede danno sisma 2009

Il sottoscritto Dott. Nicola Macrì in qualità di Segretario Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo,

A T T E S T A

la validità delle “schede danno sisma 2009” prodotte durante la fase emergenziale nelle settimane immediatamente successive all'evento sismico dell'aprile 2009 per la rilevazione del danneggiamento dei beni culturali, anche quando non sottoscritte da tutti o da una parte degli operatori che collaborarono alla redazione delle stesse.

Di seguito l'elenco delle schede non sottoscritte o sottoscritte in parte:

1. Fossa (AQ), chiesa di Santa Maria Assunta;
2. L'Aquila, chiesa di San Marco;
3. L'Aquila, chiesa di Sant'Agostino;
4. L'Aquila, chiesa di Santa Giusta;
5. L'Aquila, chiesa di Santa Maria della Misericordia;
6. L'Aquila, fraz. Arischia, chiesa di San Benedetto;
7. L'Aquila, fraz. Arischia, chiesa di San Nicola;
8. L'Aquila, fraz. di Bagno Grande, chiesa di Santa Maria delle Grazie o del Buon Consiglio;
9. L'Aquila, fraz. Collefracido, Cappella della Madonna del Buon Consiglio;
10. L'Aquila, fraz. Collefracido, chiesa di San Eugenia;
11. L'Aquila, fraz. di Bagno, chiesa di San Benedetto;
12. Lucoli (AQ), chiesa della Beata Cristina;



Ministero della cultura

13. Lucoli (AQ), fraz. Collimento, Abbazia di san Giovanni Battista;
14. Lucoli (AQ), fraz. San Menna, chiesa di San Menna;
15. San Demetrio ne' Vestini (AQ), chiesa di San Demetrio Martire;
16. San Demetrio ne' Vestini (AQ), fraz. Cardabello, chiesa della SS. Annunziata;
17. San Demetrio ne' Vestini (AQ), fraz. Cavattoni, chiesa di santa Maria dei Raccomandati;
18. Santo Stefano di Sessanio (AQ), chiesa di Santa Maria in Ruvo;
19. Santo Stefano di Sessanio (AQ), chiesa di Santo Stefano Protomartire;
20. Scoppito (AQ), chiesa di san Giacomo;
21. Sulmona (AQ), oratorio di Santa Maria di Loreto.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì